Name of Work: Pot hole filling to Roads in Ward No.05 (Jakkur) Byatarayanapura Sub Division.

ಪಿಡಿಒ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

ಪಿಡಿಒ ಜಕ್ಕೂರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ-24

Scanned by CamScanner

Name of Work: Pot hole filling to Roads in Ward No.05 (Jakkur) Byatarayanapura Sub Division.



ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

Name of Work: Pot hole filling to Roads in Ward No.05 (Jakkur) Byatarayanapura Sub Division.



Scanned by CamScanner

Name of Work: Pot hole filling to Roads in Ward No.05 (Jakkur) Byatarayanapura Sub Division.



Scanned by CamScanner

Name of Work: Pot hole filling to Roads in Ward No.05 (Jakkur) Byatarayanapura Sub Division.

ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಕಿ.ಇಂ.ಕ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಕಿ.ಇಂ.ಕ. ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

Name of Work: Pot hole filling to Roads in Ward No.05 (Jakkur) Byatarayanapura Sub Division.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

Name of Work: Pot hole filling to Roads in Ward No.05 (Jakkur) Byatarayanapura Sub Division.

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

Name of Work: Pot hole filling to Roads in Ward No.05 (Jakkur) Byatarayanapura Sub Division.

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner